

Schallschutzprüfstelle VPMA · Zertifiziert Güteprüfungen · Eignungsprüfungen · ABP Staatlich anerkannte Sachverständige für den Schallschutz und Wärmeschutz · IK-Bau NRW

Blower Door Messungen · Gebäudethermografie · Energieberatung · EnEV-Nachweise Wohngebäude · EnEV-Nachweise Nicht-Wohngebäude

Geschäftsführer:

Dr.-Ing. Lothar Siebel Dipl.-Ing. Bernd Gebing

Steuer-Nr. 201/5992/3795 USt.-IdNr. DE123595587

Aachen, 08.05.2015

Prüfbericht-Nummer: 153/45

Messung der Luftschalldämmung nach ISO 10140-2: 2010-12

Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand

Produktbezeichnung:

Vorbauzarge mit Fensterelement

Auftraggeber:

Gretsch-Unitas GmbH Johann-Maus-Straße 3 71254 Ditzingen

Umfang des Berichts:

6 Seiten und 2 Beiblätter

Hauptstr. 133, 52474 Alsdorf

1 Prüfung

Messung der Luftschalldämmung nach ISO 10140-2: 2010-12

Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand

1.1 Produktbezeichnung

Vorbauzarge mit Fensterelement

1.2 Prüfgegenstand:

Mehrscheiben-Isolierverglasung

Produkt	Vorbauzarge mit Fensterelement
Montage	Vorbauzarge wurde auf die Wand des Prüfstandes verklebt und gedübelt
Einbau/innen	Gipskartonverkleidung mit Anputzleisten
Einbau/außen	20mm Putz nach DIN 18055 mit Anputzleisten
Abdichtung /Variante 1	GU-Dichtband BG1
Abdichtung	GU-Fensterdichtband außen
/Variante 2	GU-Aluband Innen selbstklebend
	GU-Fugendichtstoff
	GU-Fugendichtband
	GU-Pistolenschaum B2
Fensterelement	Fensterprofil: VEKA SOFTLINE 82*
	Verglasung: PHONSTOP® L 37/47*

^{*} Angaben des Antragstellers

1.3 Prüfaufbau

Probenahme: durch Antragsteller Eingebaut durch: durch Antragsteller

Produktion: unbekannt Anlieferung: 25.03.2015 Prüfdatum: 28.04.2015


Einbaubeschreibung:

Die Fugen wurden mit der Dichtungsmasse Perenator TX 2001 S abgedichtet.





Konstruktionszeichnungen:



1.4 Anmerkungen

1.5 Durchführung der Messung

Messung des Luftschallpegels: mit 4 stationären Mikrofonpositionen, bei je 2 Lautsprecherpositionen

(Die Terz-Einzelergebnisse wurden energetisch gemittelt)

Messung der Nachhallzeit: mit 4 stationären Mikrofonpositionen, bei je 2 Lautsprecherpositionen

(die Terz-Einzelergebnisse wurden arithmetisch gemittelt)

1.6 Prüfstandsbeschreibung

Prüfräume: Labor der SWA GmbH

Aufbau: Zweischalige KS-Wand

Senderaum: $V = 58,00 \text{ m}^3$ Temperatur: 20 °C Luftfeuchte: 56 % Empfangsraum: $V = 51,00 \text{ m}^3$ Temperatur: 19 °C Luftfeuchte: 54 %

Prüföffnung: B = 1250 mm

H = 1500 mm

Schalldämmmaß: $R_{w,max} = 65 dB$

1.7 Verwendete Messgeräte

Echtzeitanalysator: CESVA INSTRUMENTS, TYP: SC310, SN: T234359*
Mikrofon: CESVA INSTRUMENTS, TYP: C130, SN: 11861*
Mikrofonverstärker: CESVA INSTRUMENTS, TYP: PA13, SN: 49649*
Kalibrator: CESVA INSTRUMENTS, TYP: CB006, SN 49649*

Lautsprecher: Dodekaeder, CESVA INSTRUMENTS*

2 Auswertung

Die durch den Dodekaeder erzeugten Schallpegel werden im Empfangsraum gemessen. Aus den gemessenen Werten wird das bewertete Schalldämm-Maß wie folgt ermittelt:

R_w = Bewertetes Schalldämm-Maß für die Mehrscheiben-Isolierverglasung

 $R_w = L_1 - L_2 + 10 \log (S/A)$

A = 0.16 (V/T)

Hierbei bedeuten: R Schalldämm-Maß in dB

L₁ Schalldruckpegel im Senderaum in dB
 L₂ Schalldruckpegel im Empfangsraum in dB

S Prüffläche in m²

A Äquivalente Schallabsorptionsfläche im Empfangsraum in m²

V Volumen des Empfangsraumes in m³
 T Nachhallzeit im Empfangsraum in s

Zur Bestimmung des bewerteten Schalldämm-Maß R_w wird die hierfür vorgesehene Bezugskurve in 1 dB Schritten in die Messkurve verschoben, so dass die Summe der ungünstigsten Abweichungen so nah wie möglich an den Wert von 32 dB gerät, diesen aber nicht überschreitet.

2.1 <u>Verwendete Normen</u>

Norm: (Ausgabe)	Titel
DIN EN ISO 10140-1:2010-12	Akustik – Messung der Schalldämmung von Bauteilen im Prüfstand –
	Teil 1: Anwendungsregeln für bestimmte Produkte
DIN EN ISO 10140-2:2010-12	Akustik – Messung der Schalldämmung von Bauteilen im Prüfstand –
	Teil 2: Messung der Luftschalldämmung
DIN EN ISO 10140-4:2010-12	Akustik – Messung der Schalldämmung von Bauteilen im Prüfstand –
	Teil 4: Messverfahren und Anforderungen
DIN EN ISO 10140-5:2010-12	Akustik – Messung der Schalldämmung von Bauteilen im Prüfstand –
	Teil 5: Anforderungen an Prüfstände und Prüfeinrichtungen
DIN EN ISO 717-1:2013-06	Akustik – Bewertung der Schalldämmung in Gebäuden und von
	Bauteilen – Teil 1: Luftschalldämmung

^{*)} letzte Überprüfung durch die PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) im Februar 2013

3 Prüfergebnisse

3.1 Prüfergebnisse

Variante 1:

$$\mathbf{R_w}(C;C_{tr}) = 45 \text{ dB} (-2;-4) \text{ dB}$$

$$C_{100-5000} = -1 dB$$
 $C_{tr, 100-5000} = -4 dB$

Variante 2:

$$\mathbf{R_w}(C;C_{tr}) = \mathbf{46 dB} (-2;-4) dB$$

$$C_{100-5000} = -1 dB$$
 $C_{tr, 100-5000} = -4 dB$

Die Ergebnisse beruhen auf Messungen, welche mit künstlicher Anregung unter Laborbedingungen (Standard-Verfahren) erfolgten, vgl. Messergebnisse aus Beiblatt 1 zu diesem Bericht.

Verwendungshinweise:

Dieser Prüfbericht dient als Nachweis der Schalldämmung eines Bauteils.

Für Deutschland gilt

- $R_{w,R}$ nach DIN 4109: $(R_{w,R} = R_w 2 dB)$
- Rw,R für Bauregelliste

(Dr.-Ing. A. Siebel)

Schalldämm-Maß nach DIN EN ISO 10140-2: 2010-12

Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand

Antragsteller: **Gretsch-Unitas GmbH**

Prüfgegenstand: Vorbauzarge mit Fensterelement


Konstruktion: siehe Beschreibung im Prüfbericht


Abdichtung: Abdichtung mit GU-Dichtband BG 1


Prüfdatum: 26.03.2015 Prüffläche: 1,88 m²

> Volumen: Luftfeuchte: Temperatur: 58,0 m³ 20°C 56%

Senderaum: Empfangsraum: 51,0 m³ 19°C 54%







Bewertung nach ISO 717-1: 2013-06:

 R_{w} 45 dB

Prüfbericht Nr:

 $C_{100-5000} = -1 dB$

(C; Ctr) =(-2; -4) dB $C_{tr, 100-5000} = -4 dB$

Die Ergebnisse basieren auf Prüfstandmessungen in Terzbändern.

153/45

SWA Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH

Messwerte

Bezugskurve nach ISO 717-1

Aachen, den 08.05.2015 (Dr.-Ing. A. Siebel)

Schalldämm-Maß nach DIN EN ISO 10140-2: 2010-12

Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand

Antragsteller: **Gretsch-Unitas GmbH**

Prüfgegenstand: Vorbauzarge mit Fensterelement

Konstruktion: siehe Beschreibung im Prüfbericht

Abdichtung: GU-Fensterdichtband außen, GU-Aluband innen selbsklebend, GU-Fugendichtstoff


GU-Fugendichtband, GU-Pistolenschaum B2


Prüfdatum: 26.03.2015 Prüffläche: 1,88 m²

> Volumen: Luftfeuchte: Temperatur: 58,0 m³ 20°C 56%

Senderaum: Empfangsraum: 51,0 m³ 19°C 54%

Bewertungsbereich nach ISO 717-1





Bewertung nach ISO 717-1: 2013-06:

 R_w 46 dB

Prüfbericht Nr:

 $C_{100-5000} = -1 dB$

(C; Ctr) =(-2; -4) dB $C_{tr, 100-5000} = -4 dB$

Die Ergebnisse basieren auf Prüfstandmessungen in Terzbändern.

153/45

SWA Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH

Messwerte

Bezugskurve nach ISO 717-1

Aachen, den 08.05.2015 (Dr.-Ing. A. Siebel)